



MIRARI

werkt mee

Mirari Nederland B.V.

Postbus 3710
7500 DS Enschede

IBAN NL03 RABO 0316 7542 77

KVK 06 08 35 54

BTW NL 80 59 70 630.B01

Jackit
T.a.v. dhr. J. Pluim
Hagenweg 27
7361 BN Beekbergen

Enschede, 23 april 2021

Betreft: Mirari productgarantie & onderhoud van de kit

Geachte heer Pluim,

Naar aanleiding van het contact met mijn buitendienst collega Richard Snippe stuur ik u hierbij de informatie over onze garantie.

In onze verkoop/leveringsvoorwaarden wordt onderstaande beschreven:

Artikel 16 - Conformiteit en fabrieksgarantie

1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de Producten geboden fabrieksgarantie. De Afnemer dient in een voorkomend geval rechtstreeks bij de fabrikant een beroep op voornoemde garantie te doen. De fabrikant zal de zaak voorts onder zijn verantwoordelijkheid, naar zijn beoordeling en voor zijn rekening en risico afhandelen.

3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten:

- die het gevolg zijn van het niet naleven van de verwerkingsvoorschriften zoals vermeld in de product- en veiligheidsinformatie ten aanzien van de verwerking van de Producten, welke staan vermeld op de Producten zomede op de website van de Ondernemer;
- in het geval de informatie van de Producten ten aanzien van belasting overschreden worden, verlies van hechting of andere gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden een gevolg zijn van een ondeugdelijke constructie of ondeugdelijke ondergrond;
- de gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, foutieve behandeling of onvoldoende dan wel onjuist onderhoud zoals voorgeschreven in de productinformatie;
- die zijn gebruikt na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum;
- of het gevolg is van omstandigheden waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en andere invloeden van buitenaf.



MIRARI

werkt mee

Mirari Nederland B.V.

Postbus 3710
7500 DS Enschede

IBAN NL03 RABO 0316 7542 77

KVK 06 08 35 54

BTW NL 80 59 70 630.B01

4. Een aanspraak op 'garantie' bestaat uitsluitend indien de Afnemer volledig aan zijn verplichtingen jegens de Ondernemer heeft voldaan.
5. Indien de Ondernemer het gebrek erkent is zij slechts gehouden tot vervanging van de geleverde Producten aan de Afnemer. Voor zover het oorspronkelijk Product niet meer voorradig is, is de Ondernemer gerechtigd een alternatief beschikbaar te stellen. Voorts komt voor vergoeding in aanmerking de arbeid (uurloon) voor herstel, uitsluitend indien en voor zover de verzekeraar van de Ondernemer tot vergoeding overgaat. Reiskosten die voor rekening komen van de Afnemer zijn van vergoeding uitgezonderd. Alle overige (herstel)kosten zijn eveneens uitgesloten. Beschadigd geraakt (plaat)materiaal zal niet worden vergoed.
6. Het nakomen van garantieverplichtingen door de Ondernemer leidt niet tot verlenging of vernieuwing van de garantietermijn.

Zie onze algemene voorwaarden op onze website: <https://mirari.nu/algemene-voorwaarden>



MIRARI

werkt mee

Mirari Nederland B.V.

Postbus 3710
7500 DS Enschede

IBAN NL03 RABO 0316 7542 77

KVK 06 08 35 54

BTW NL 80 59 70 630.B01

Onderhoud van de kit

Easy Seal XS is een zuivere neutrale siliconenkit die geclassificeerd is in de hoogste CE classificatie voor sanitaire toepassingen, CE EN 15651-3 S XS1. Dat houdt in dat de groei van micro organismen volgens ISO 846 0 of 1 bedraagt.

Schimmelvorming kan ontstaan door verschillende mogelijkheden. Schimmel treedt op onder de voor schimmel meest ideale omstandigheden; een luchtvochtigheid van meer dan 65%. Om onder deze luchtvochtigheid te blijven is ventileren essentieel. Ook is het van belang om regelmatig te reinigen, en met de juiste schoonmaakmiddelen. Het reinigen van ruimten is noodzakelijk om voedsel- en zeepresten, restanten van schoonmaakmiddelen te verwijderen. Samen met een hoge luchtvochtigheid zijn genoemde resten een ideale voedingsbodem voor, veelal fungus nero, zwarte schimmel.

Om te voorkomen dat op vooral liggende kitvoegen water en residuen achterblijven is het afwerken ook een belangrijk detail. Het is sterk aan te bevelen om liggende kitvoegen niet hol maar afwaterend af te werken. In een holle voeg blijven water en vervuiling achter en ook dit kan schimmelgroei bevorderen.

Schimmelvorming is, doordat het door externe invloeden ontstaat, niet te uit te sluiten of te garanderen.

De juiste reinigingsmiddelen zijn neutrale middelen (pH waarde 7). Zuren en basen zijn te agressief en vernietigen het schimmelwerende preparaat (fungicide) die in de kit zit. Bijvoorbeeld chloor, bleekmiddel en kalkverwijderaars zijn sterk af te raden. Na gebruik van dergelijke middelen is de schimmelwerendheid geminimaliseerd of zelfs geheel weg. Bij langdurige blootstellingen aan organismen reageert het fungicide ook en zal de werking, onder normale omstandigheden, ook verminderen. Het reinigen, inspecteren, en vervangen van kitvoegen past in een normale onderhoudscyclus.

Een (schoonmaak-) advies kan zijn:

- Kitvoegen aanbrengen onder 45%, niet hol (vooral bij liggende kitvoegen)
- Luchtvochtigheid <65% door regelmatig ventileren
- Na gebruik kitvoegen afspoelen met schoon water, eventueel drogen met een schone doek (voor het verwijderen van vervuiling = voedingsbodem voor schimmel)
- Regelmatig reinigen met neutrale schoonmaakmiddelen (geen zuren en basen)

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, voor vragen kunt u contact opnemen met mijn buitendienst collega Richard Snippe (06 252 410 69).

Met vriendelijke groet,

Frank Leeuwerink